

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

29.046

Date du contrôle:

30/08/2023

Lieu du contrôle:

Rue de l'Epeule, 7712 Mouscron

Agent-visiteur:

Simon Lemaitre

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

V1 30/08/2023 10:39:47

Prochaine visite avant le:

30/08/2024

Testeur d'installation:

Donneur d'ordre

Nom

PEB Mouscron

Adresse

rue de la paix 2, 7700 Mouscron

Email

pebmouscron@gmail.com

Données générales

Adresse de l'installation

Rue de l'Epeule, 7712 Mouscron

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Labis

Adresse du propriétaire

Rue de l'Epeule, 7712 Mouscron

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

2112260

Code EAN

Nc

Liaison compteur-tableau

VFVB 4X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

NOK

Liaisons équipotentielles

NOK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

4 x 1P Disj 16A

1 x 2P Disj 25A

8 x 2P Disj 20A

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

 ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

NOK

Matériel fixe

NOK

Protection contre les contacts directs

NOK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

13

Isolement ($M\Omega$)

0.21

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Remarques

- Le bien est meublé au moment du contrôle
 - Les schémas électriques sont à joindre au dossier technique de l'installation électrique
 - Le contrôle électrique porte uniquement sur les parties visible de l'installation
 - L'éclairage n'est pas placé de façon définitive
- Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Conclusions

CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 :C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur




Tableau 1

Liste des infractions

Les schémas unifilaires et/ou d'implantations de l'installation sont à réaliser ou à compléter.

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Limiter le nombre de câble par borne disjoncteur à deux

Les liaisons équipotentielles principales ne correspondent pas aux prescriptions.

La continuité des liaisons équipotentielles et/ou des conducteurs de protection n'est pas garantie. (Rdc et étage)

Tous les interrupteurs, socles de prises, etc... doivent être munis de caches de protection nécessaires. (Étage)

La valeur de la résistance d'isolement d'un ou plusieurs circuits est inférieure à 0,5 M Ohms.